BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Gafa policarbonato amplia visión, anti-vaho
CÓDIGO	100407
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	C/ Thomas Edison 16, apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

Gafas de protección integral de policarbonato. Con ocular de acetato transparente anti vaho y válvulas de ventilación indirecta. Son rígidas y tienen correa flexible. Aptas para salpicaduras de productos químicos.

Cumplen con los requisitos de la Directiva Europea de Equipos de Protección Personal (PPE) 89/686 / EEC, y tienen marcado de acuerdo con las tablas del punto 3 para identificar sus campos de uso y rendimiento según lo requerido por la normativa EN 166.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

FUERZA MECÁNICA	CALIFICACIÓN
Mayor robustez (12 m / s)	S
Impacto de baja energía (45 m / s)	F
Impacto de energía media (120 m / s)	B
Impacto de alta energía (190 m / s)	A

DESEMPEÑO ÓPTICO	CALIFICACION
Clase óptica 1	1
Clase óptica 2	2
Clase óptica 3	3
Resistente al daño por partículas finas	K
Resistente al empañamiento	N

CAMPO DE USO	CALIFICACION
Gotas y salpicaduras de líquidos	3
Grandes partículas de polvo	4
Partículas de polvo o gas	5
Arco eléctrico de cortocircuito	8
Material fundido y sólidos	9

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

DESIGNACIÓN DE FILTROS	CALIFICACION	
	FILTRO	ESCALA
Filtros de soldadura	-	1.2 to 1.6
Filtros ultravioletas	2	1.2 to 1.4
Filtros infrarrojos	4	1.2 to 10
Filtros Sunglare (sin especificación infrarroja)	5	1.1 to 4.1
Filtros Sunglare (con especificación infrarroja)	6	1.1 to 4.1

(Las marcas de la lente consistirán en la identificación del filtro, seguido del número de escala apropiado)

4. PRECAUCIONES

Las gafas rayadas o dañadas deben ser reemplazadas. Después de cambiar las lentes, asegúrese de que estén bien ajustadas.

Estas gafas no son adecuadas para:
Ser utilizadas para el buceo o actividades similares
Radiación láser
Trabajar con materia infecciosa

Cada protector ocular debe limpiarse con un detergente suave o un limpiador adecuado.

Temperatura de almacenamiento: 0ºC - 35ºC
Humedad relativa: 30% - 70%

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.