BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	Fita americana, 50 mm x 50 m
CÓDIGO	040040 (prata) 040112 (preto)

2. DESCRIÇÃO

Fita adesiva de malha revestida de polietileno e adesivo de cauchu natural com um campo de múltiplas aplicações. Duradoura e adaptável a superfí-cies irregulares. Flexível e resistente à água.

3. ADESIVO

- Borracha natural com resina sintética.
- Agentes estabilizadores de UV.
- Cor:Branco.

4. PROTETOR

- Cloth Pano laminado impermeável, LDPE (65% poliéster + 35% algodão).
- Cloth Pano P / C (malha 80).

5. APLICAÇÃO

- Aplicações de vedação e isolamento.
- Fechamento, reparo e mascaramento do furo.
- Uso interior e exterior.
- Embalagem, manutenção e empacotamento.

- **Temperatura de aplicação:**

Entre -5ºC e + 35ºC. A superfície deve estar limpa e livre de poeira e graxa.
Evite tocar na superfície adesiva exposta das fitas para manter o desempenho adesivo total. O adesivo sensível à pressão deve ser aplicado com pressão máxima para atingir o nível máximo de pressão.
O nível de desempenho indicado será atingido após um período de colagem de 24HRS a 23ºC.

6. DETALHES TÉCNICOS

Espessura total	300±10µm
Resistência à tracção (KG / 25mm)	16.5
Alongamento na ruptura	11.5%
Adesão descascada a 180º em aço inoxidável (GR / 25mm)	1000
Faixa de temperatura	-15ºC->50ºC

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

7. ARMAZENAMENTO E DURAÇÃO

Limpe e seque em uma área bem ventilada, de preferência a uma temperatura entre 10ºC e 30ºC. Armazenado nessas condições, o prazo de validade será de no mínimo 6 meses.

As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos.