


BOSSAUTO
Everyday Improving



KIT RENOVADOR DE FAROS / HEADLIGHTS RENOVATION KIT



04

AÑADIR 80 - 100 ml

Añadir 80 - 100 ml de **Polímero renovador faros** al vaporizador y cubrir con la tapa.

ADD 80 - 100 ml

Add 80-100ml **Headlight renovator polymer** to heating jug and cover with the lid.

05

CONECTAR + CALENTAR

Conectar y calentar durante 5-6 minutos hasta que salga vapor.

CONNECT + HEAT

Connect and heating for about 5-6 mins until there is steam giving off.

06

VAPORIZAR

Vaporizar a 1 cm de distancia del faro, aplicar de la base a la parte superior del faro hasta que se vuelva brillante. Asegúrese que la salida del tubo está hacia arriba para evitar que el vapor se convierta en gotas de agua. Mantener la cara al menos a 40 cm de distancia de la salida del tubo.

VAPORIZING

Start to vapor 1 cm away from the headlight, apply from bottle to top until the headlight turns bright. Make sure the pipe orifice is upward to avoid steam turning into water drops. Keep your face at least 40 cm away from pipe orifice.


07

APAGAR + ENFRIAR

Apagar después de usar. Dejar 10 minutos de tiempo de curado. Esperar 5 minutos para que se enfríe y verter el líquido restante de nuevo a la botella.

TURN OFF +COOL

Power off after using. Leave 10 minutes curing time. Wait 5 minutes cooling and pour the remaining liquid back to the bottle.



04

AJOUTER 80 - 100 ml
Ajouter 80-100 ml de **rénovateur d'optiques de phares en polymère** au vaporisateur et couvrir-le avec le capuchon.

AGGIUNGERE 80 - 100 ml
Aggiungere 80-100 ml di **Polimero rinnovatore di fari** nella tazza riscaldante e coprire con il coperchio.

05

CONNECTER + RÉCHAUFFER
Connecter et réchauffer pendant 5-6 minutes, jusqu'à ce que la vapeur sorte.

COLLEGARE + SCALDARE
Connettere e lasciare scaldare tra 5-6 mins fino che comincia a uscire il vapore.

06

PULVÉRISER
Pulvériser à 1 cm du phare, appliquer la base sur le dessus du phare jusqu'à ce qu'il devienne brillant. Assurer que la sortie du tube est orientée vers le haut pour éviter que la vapeur ne se transforme en gouttes d'eau. Garder le visage à, au moins, 40 cm de la sortie du tube.

VAPORIZZARE
Cominciare a vaporizzare a 1 cm dal faro. Applicare dalla base fino sopra fino avere fino che il faro diventa lucido. Essere sicure da che il tubo dil coperchio c'è a 40cm dalla sua faccia.

07

ARRÊTER + REFROIDIR
Arrêter après avoir utilisé. Laisser 10 minutes de temps de durcissement. Attendre 5 minutes, qu'il refroidisse et versez le liquide restant dans la bouteille.

SPEGNERE +RAFFREDDARE
Spegner e lasciare raffreddare 10 mins. Aspettare 5 mins per rimettere il liquido nella bottiglia.